Minera Panamá

Original

Orden de Trabajo: 30120

FIRST QUANTUM MINERALS LTD.

Supervisor: 17254 OLVER TRUJILLO JIMENO

OT Padre: 00030120
Originador: 16972 IRIS JORDAN

OT fecha creacion: 14/01/2016
OT fecha/hora impresion: 14/01/2016 17:17:12

Detalles del Equipo

Equipo:	DZ056 PR754 Liebherr	Descripcion:	DOZERS
Serie:	14028	Frente de Trabajo:	
Horometro:	3,433.00	Fecha/Hr. Requerida:	29/01/2016 00
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Prioridad:	Normal

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado: PR754- MAINTENANCE 500 HRS
Sistema: Grupo: Teller:
Tecnico: Capataz: OLVER TRUJILLO JIMENO

Realizado (SI/NO)

Backlog:

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable: PM-2 (500 Hrs.)

Trabajo Realizado:
- Se Cambio filtros
- " " Aceite de Motor.
- Se tomaron las Respectivas Muestras
- Se Engrasaron las Respectivas puntas de Engrase.

Observaciones:

HOROMETRO : 3451.7

INICIO (fecha/hora)	15/1/2016 9:00 AM	FINAL (fecha/hora)	15/1/2016 6:00 pm

FIRMA	Aurelio Jaen, Julio Cumbrera	Olver trujillo
NOMBRE	Vicente Vega.	Olver Trujillo
	TECNICO LIDER (CAPATAZ)	SUPERVISOR